



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σάκη Καράγιωργα 22  
Ταχ. Κώδικας : 841 00 Σύρος  
Τηλ : 22810 98808  
Email : innov.d.p@pnai.gov.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  
(βάσει του Ν. 1650/86 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επωνυμία	Περιοχή «Χουλάκια» του Δήμου Μυκόνου της ομώνυμης νήσου	
Είδος	Έλεγχος για πιθανή εκροή υδάτων από κατοικία	
Κατάταξη	-	
Θέση	Περιφέρεια:	Νοτίου Αιγαίου
		Π.Ε. Μυκόνου
	Δήμος:	Μυκόνου
	Ταχ. Δ/ση:	«Χουλάκια»
	Συντεταγμένες:	37.4832826, 25.3141170
	Αριθμ. τηλ.:	-
Email:	-	
ΑΦΜ/ΔΟΥ	-	
Όνοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου ή Υπευθύνου/Ιδιότητα	Ουδείς παρών	

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	03-07-2025, 14:00 μ.μ.		
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Τακτικός	Έκτακτος ✓	
	Μερικός ✓	Συμπληρωματικός	Συνολικός
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	1. Το με αρ. πρωτ. 9325/24/2410103/20-11-2024 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου (αρ. πρωτ. εισερχ. 158782/2296/21-11-2024). 2. Το με αρ. πρωτ. 9325/24/2683327/27-12-2024 (Αρ. πρ. εισερχ: 1491/35/08-01-2025) έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου με τα συνημμένα σε αυτό στοιχεία (Φωτογραφικό υλικό και έγγραφα).		

<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ</b>	1. Ζαχαρούλα Μενή, ΤΕ Περιβάλλοντος
	2. Μαρία Γιαννακοπούλου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

#### Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

A/A	Γ1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.	<b>Σύντομη περιγραφή</b> Διενεργήθηκε αυτοψία περιμετρικά κατοικίας στην περιοχή «Χουλάκια» του Δήμου Μυκόνου. Κατά τον έλεγχο η πόρτα ήταν κλειστή (φωτογραφία 1) και διαπιστώθηκαν α) έξι σωλήνες πάνω στον τοίχο της περιφραξης (φωτογραφία 2 και 3), β) δύο σωλήνες σύνδεσης με στόμιο (για πλήρωση ή εκκένωση βυτιοφόρου οχήματος), όπως απεικονίζεται στις φωτογραφίες 4 και 5 και γ) ένας σωλήνας να οδεύει πλησίον και παράλληλα με την περίφραξη (φωτογραφία 6). Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας δεν υπήρχε εκροή υδάτων ή άλλου υγρού στοιχείου στη συγκεκριμένη θέση και δεν υπήρχαν οσμές.
	<b>Συνθήκες λειτουργίας</b> Δεν υπήρξε ανθρώπινη παρουσία στην ανωτέρω θέση.
3.	<b>Ιστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης και τυχόν προηγούμενες κυρώσεις</b> Δεν κατέστη γνωστό, αν υπάρχει ιστορικό προηγούμενων ελέγχων.

A/A	Γ2. ΑΔΕΙΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1.	-
2.	-
Παρατηρήσεις: -	

A/A	Γ3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Θορύβου	ΝΑΙ      ΟΧΙ ✓
2.	Φωτογραφικό/Βιντεογραφικό υλικό	ΝΑΙ ✓      ΟΧΙ

A/A	Γ4. ΕΓΓΡΑΦΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ
1.	-
Παρατηρήσεις: -	

A/A	Γ5. ΕΓΓΡΑΦΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ *
1.	-
2.	-
3.	-
Παρατηρήσεις: -	

\* Δύναται να παραταθεί για άλλες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από αίτημα του ελεγχόμενου φορέα

#### Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ


Εκ του ελέγχου δε διαπιστώθηκαν στοιχεία υποβάθμισης περιβάλλοντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986).

**ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:** -

Η παρούσα έκθεση αυτοψίας ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου και επέχει θέση προσωρινής έκθεσης ελέγχου η οποία καθίσταται οριστική (σε εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το εδαφ. (γ), της παρ. (11) του αρ. (20) του Ν. 4014/2011.

Ο Ελεγχόμενος Φορέας	Οι ελεγκτές
Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα  Υπογραφή / Σφραγίδα	1. Ζαχαρούλα Μενή, ΤΕ Περιβάλλοντος  2. Μαρία Γιαννακοπούλου, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός


Επισυνάπτονται σχετικές φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά τον έλεγχο:



Φωτογραφία 1



Φωτογραφία 2



Φωτογραφία 3



**Φωτογραφία 4**



**Φωτογραφία 5**



Φωτογραφία 6