



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΝΑΞΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ταχ. Δ/ση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Τηλ.: 22853-61430
e-mail: penenv@2892.syzefxis.gov.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
(βάσει του Ν. 1650/1986 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επωνυμία	κ. Δημήτριος Τσαμπουράς	
Είδος	Διερεύνηση καταγγελίας σχετικά με σηπτική δεξαμενή συγκέντρωσης λυμάτων και όμβριων υδάτων (βόθρου) φερόμενης οικίας κ. Δημητρίου Τσαμπουρά στην περιοχή «Πλαγιά Παροικίας» ν. Πάρου	
Κατάταξη	-	
Θέση	Περιφέρεια:	Νοτίου Αιγαίου
		Π.Ε. Πάρου - Αντιπάρου
	Δήμος:	Πάρου
	Ταχ. Δ/ση:	Πλαγιά Παροικίας ν. Πάρου
	Συντεταγμένες:	37.1047463, 25.1594407 (Google maps)
	Αριθμ. τηλ.:	-
	Email:	-
ΑΦΜ/ΔΟΥ	-	
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου ή Υπευθύνου/Ιδιότητα	κ. Δημήτριος Τσαμπουράς - φερόμενος ιδιοκτήτης ακινήτου	

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	22-5-2026, 09:15π.μ.		
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Τακτικός	Έκτακτος ✓	
	Μερικός ✓	Συμπληρωματικός	Συνολικός
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	Το με αρ. πρωτ. 1057/9/1293-α/17-9-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Α.Τ. Πάρου περί διενέργειας αυτοψίας σχετικά με λειτουργία σηπτικής δεξαμενής συγκέντρωσης λυμάτων και όμβριων υδάτων (βόθρου) οικίας ιδιοκτησίας ΤΣΑΜΠΟΥΡΑ Δημητρίου στην περιοχή Πλαγιά Παροικίας ν. Πάρου		

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Αθηνά Σαντοριναίου, ΠΕ Περιβάλλοντος
--	--------------------------------------

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

A/A	Γ1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.	Σύντομη περιγραφή Σε υπαίθριο, περιβάλλοντα χώρο φερόμενης οικίας κ. Δημητρίου Τσαμπουρά υπήρχε φερόμενος βόθρος, επικαλυμμένος με αδρανή υλικά, πάνω από τα οποία ήταν τοποθετημένο δομικό πλέγμα (προφανώς με σκοπό τη σκυροδέτηση της επιφάνειάς του), καθώς και ξύλινες παλέτες και λοιπά υλικά, πιθανόν για την αποτροπή πρόσβασης. Πλησίον του βόθρου υπήρχε φρεάτιο, σκεπασμένο με καπάκι και ξύλινη κατασκευή (τύπου πάγκου κουζίνας). Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε έξωθεν της φερόμενης οικίας, επί της εισόδου στο ακίνητο. Επιπρόσθετα, στην άκρη χωματόδρομου που διέρχεται έμπροσθεν της οικίας διαπιστώθηκε η ύπαρξη δευτέρου φρεατίου, προχειρώς σκεπασμένου με καπάκι (κατασκευή από υλικό μελαμίνης) και τοποθετημένες πέτρες άνωθεν αυτού. Το δεύτερο φρεάτιο φαίνεται παλιό και βρίσκεται πλησίον πρανούς (στην άκρη του χωματόδρομου, έναντι της εισόδου της οικίας), κάτωθι του οποίου εντοπίζεται έκταση με φυσική βλάστηση (κυρίως φρυγανώδη).
2.	Συνθήκες λειτουργίας Δεν κατέστη δυνατή η ασφαλής διάνοιξη των αναφερόμενων φρεατίων για την επιθεώρηση του εσωτερικού αυτών. Επίσης, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί εάν ο φερόμενος βόθρος εντός του περιβάλλοντα χώρου της οικίας είναι στεγανός ή απορροφητικός. Από τον διενεργηθέντα έλεγχο δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία σχετικά με τεκμηρίωση πιθανής σχέσης / σύνδεσης του δευτέρου φρεατίου με εγκαταστάσεις της αναφερόμενης οικίας. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στην πέριξ περιοχή, δεν διαπιστώθηκε μακροσκοπικώς ροή υγρών ούτε οσμή λυμάτων. Κατά τον χρόνο διενέργειας της αυτοψίας δεν εκτελούνταν εργασίες και δεν υπήρχε εργατικό ή άλλο προσωπικό στον χώρο της αυτοψίας.
3.	Ιστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης και τυχόν προηγούμενες κυρώσεις Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενων ελέγχων της Υπηρεσίας μας.

A/A	Γ2. ΑΔΕΙΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1.	-
2.	
Παρατηρήσεις: Δεν προκύπτει απαίτηση έκδοσης άδειας / έγκρισης αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας. Δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος επί τυχόν πολεοδομικών παραβάσεων, λόγω μη αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας	

A/A	Γ3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Θορύβου	NAI OXI ✓
2.	Φωτογραφικό υλικό	NAI ✓ OXI
		Επισυνάπτονται φωτογραφίες που ελήφθησαν κατά τη διενέργεια της από 22-5-2026 αυτοψίας

A/A	Γ4. ΕΓΓΡΑΦΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ
1.	-
Παρατηρήσεις: -	

A/A	Γ5. ΕΓΓΡΑΦΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ *
1.	-
2.	-
3.	-
Παρατηρήσεις: -	

* Δύνανται να παραταθεί για άλλες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από αίτημα του ελεγχόμενου.

Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ



Από τη διενεργηθείσα αυτοψία δεν στοιχειοθετήθηκαν στοιχεία υποβάθμισης περιβάλλοντος, σχετικά με τα καταγγελλόμενα. Με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στην Υπηρεσία μας στοιχεία, δεν προκύπτει απαίτηση έκδοσης άδειας / έγκρισης αρμοδιότητάς μας. Σε περίπτωση που υπάρξουν νέα στοιχεία ή αναφορές, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ νέου αυτοψία.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Το παρόν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου να διαβιβαστούν για τυχόν ενέργειες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Πάρου.


Η παρούσα έκθεση αυτοψίας ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου και επέχει θέση προσωρινής έκθεσης ελέγχου η οποία καθίσταται οριστική (σε εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΑΣΣΕΕ/22036/219/ΦΕΚ1530/Β/2024) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το εδαφ. (γ), της παρ. (11) του αρ. (20) του Ν. 4014/2011 και την παρ. Θ της υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/141771/7632/20-12-2024 Εγκυκλίου και κοινοποιείται στη Γενική Δ/ση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών του Υ.Π.Ε.Ν., καθώς και στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.Ε.Ν. (Φορέας Διαχείρισης του Η.Π.Μ.), σε εφαρμογή των οριζόμενων στην Ενότητα Ε του Παραρτήματος Ι της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΑΣΣΕΕ/22036/219/2024 (ΦΕΚ1530/Β).

Ο ελεγχόμενος Φορέας	Οι ελεγκτές
Ονοματεπώνυμο / Ιδιότητα Υπογραφή / Σφραγίδα	 Αθίνα Ζαντιοριναίου Βιολόγος – Δρ Περιβαλλοντολόγος Π.Ε. Περιβάλλοντος με βαθμό Α'

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(ημερομηνία λήψης: 22-5-2026)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(ημερομηνία λήψης: 22-5-2026)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
(ημερομηνία λήψης: 22-5-2026)

