



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: Τριοβάσαλος Μήλου
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 84800
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι. Βουλάγκας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22873 61234
E mail: i.boylagkas@2885.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ)
(βάσει του Ν. 1650/1986 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επωνυμία	-	
Είδος	Εκροή υγρών εντός κοίτης υδατορέματος	
Κατάταξη	-	
Θέση	Περιφέρεια:	Νοτίου Αιγαίου
		Π.Ε. Μήλου
	Δήμος:	Μήλου
	Ταχ. Δ/ση:	Υδατόρεμα Αγ. Στυλιανής Αδάμαντα Μήλου
	Συντεταγμένες:	X=539826,40 Y=4064214,37 (ΕΓΣΑ '87)
	Αριθμ. τηλ.:	-
	Email:	-
ΑΦΜ/ΔΟΥ	-	
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου ή Υπευθύνου/Ιδιότητα	ΑΓΝΩΣΤΟΣ	

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	18-08-2026, 08:30		
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Τακτικός	Έκτακτος ✓	
	Μερικός ✓	Συμπληρωματικός	Συνολικός
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	Το με αρ. πρ. 1053/4/16-α'/08-8-2026 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, με τα συνημμένα του (αρ. πρ. εισερχ. Π.Ν.Α. 2717/10-08-2026).		

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Ιωάννης Βουλάγκας, κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος, Α΄ βαθμού, αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Υποδομών & Περιβάλλοντος Π.Ε. Μήλου της Π.Ν.Αι..
--	---

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

A/A	Γ1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.	Σύντομη περιγραφή Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω ελέγχου στο σημείο με συντεταγμένες X=539826,40 και Y=4064214,37 διαπιστώθηκε εντός της τσιμεντένιας κοίτης του υδατορέματος αυξημένη υγρασία, σε επιφάνεια περίπου 3τ.μ.. Δεν διαπιστώθηκε στο σημείο έκλυση χαρακτηριστικής οσμής αστικών λυμάτων και δεν διαπιστώθηκε να πραγματοποιείται εκροή υγρών ή αστικών λυμάτων. Στα πρανή της κοίτης διαπιστώθηκαν να υφίστανται ακροστόμια πλαστικών αγωγών, διαμέτρου 75χιλ., χρώματος γκρι, από γειτονικό ιδιόκτητο κτίσμα, αγνώστων λοιπών στοιχείων.
2.	Ιστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης και τυχόν προηγούμενες κυρώσεις Δεν υπάρχει εντός της τελευταίας δεκαετίας.

A/A	Γ2. ΑΔΕΙΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1.	-
2.	-
3.	-
Παρατηρήσεις: -	

A/A	Γ3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Θορύβου	ΝΑΙ ΟΧΙ ✓
2.	Φωτογραφικό/Βιντεογραφικό υλικό	ΝΑΙ ✓ ΟΧΙ



Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας δεν προέκυψαν εμφανή στοιχεία ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Ε. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Απαιτείται ενδεχομένως περαιτέρω διερεύνηση από την καθ' ύλη αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μήλου της νομιμότητας όλου του αποχετευτικού συστήματος των παρακείμενων ιδιοκτησιών στο σημείο και της ομαλής λειτουργίας του.

Η παρούσα έκθεση αυτοψίας ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου και επέχει θέση προσωρινής έκθεσης ελέγχου, η οποία καθίσταται οριστική (σε εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΑΣΕΕ/22036/219/2024) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το εδαφ. (γ), της παρ. (11) του αρ. (20) του Ν. 4014/2011.

Ο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α' ΒΑΘΜΟΥ