



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: Τριοβάσαλος Μήλου
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 84800
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι. Βουλάγκας
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22873 61234
E mail: i.boylagkas@2885.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ (Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ)
(βάσει του Ν. 1650/1986 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επωνυμία	-	
Είδος	Φερόμενη διοχέτευση αστικών λυμάτων σε δημοτική οδό	
Κατάταξη	-	
Θέση	Περιφέρεια:	Νοτίου Αιγαίου
		Π.Ε. Μήλου
	Δήμος:	Μήλου
	Ταχ. Δ/ση:	Πέρα Τριοβάσαλος Μήλου
	Συντεταγμένες:	X=538903,40 Y=4066037,08 (ΕΓΣΑ '87)
	Αριθμ. τηλ.:	-
	Email:	-
ΑΦΜ/ΔΟΥ	-	
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου ή Υπευθύνου/Ιδιότητα	ΑΓΝΩΣΤΟΣ	

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	07-09-2026, 12:30		
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Τακτικός	Έκτακτος ✓	
	Μερικός ✓	Συμπληρωματικός	Συνολικός
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	Η από 25-08-2026 έγγραφη καταγγελία της κας Ιωάννας Βελετά, με τα συνημμένα της (αρ. πρ. εισερχ. Π.Ν.Α. 2924/27-08-2026).		

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Ιωάννης Βουλάγκας, κλάδου Π.Ε. Περιβάλλοντος, Α΄ βαθμού, αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Υποδομών & Περιβάλλοντος Π.Ε. Μήλου της Π.Ν.Αι..
--	---


Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

A/A	Γ1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.	Σύντομη περιγραφή Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω ελέγχου, περίξ και εντός ακινήτου που βρίσκεται εντός ΚΑΕΚ 290821302010, στο σημείο με κεντροβαρικές συντεταγμένες X=538903,40 και Y=4066037,08 (ΕΓΣΑ '87), αγνώστων λοιπών στοιχείων, δεν διαπιστώθηκε να πραγματοποιείται εκροή ή να υφίστανται λιμνάζοντα αστικά λύματα εντός της παρακείμενης δημοτικής οδού ή να αναδύονται στο σημείο οσμές προερχόμενες από αστικά λύματα. Ο ανωτέρω έλεγχος πραγματοποιήθηκε κατόπιν ηλεκτρονικής αποστολής από την καταγγέλλουσα στην υπηρεσία μας της ακριβούς τοποθεσίας (GOOGLE MAPS).
2.	Ιστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης και τυχόν προηγούμενες κυρώσεις Δεν υπάρχει εντός της τελευταίας δεκαετίας.

A/A	Γ2. ΑΔΕΙΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1.	-
2.	-
3.	-
Παρατηρήσεις: -	

A/A	Γ3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Θορύβου	ΝΑΙ ΟΧΙ ✓
2.	Φωτογραφικό/Βιντεογραφικό υλικό	ΝΑΙ ✓ ΟΧΙ





Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας δεν προέκυψαν εμφανή στοιχεία ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

Ε. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Απαιτείται ενδεχομένως περαιτέρω διερεύνηση από την καθ' ύλη αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μήλου και του οικείου Δήμου, της νομιμότητας του αποχετευτικού συστήματος του ακινήτου που βρίσκεται εντός του ΚΑΕΚ 290821302010 και της ομαλής λειτουργίας του.

Η παρούσα έκθεση αυτοψίας ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου και επέχει θέση προσωρινής έκθεσης ελέγχου, η οποία καθίσταται οριστική (σε εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/2024) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το εδαφ. (γ), της παρ. (11) του αρ. (20) του Ν. 4014/2011.

Ο

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΣΑΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α' ΒΑΘΜΟΥ