



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Σάκη Καράγιωργα 22
Ταχ. Κώδικας : 841 00 Σύρος
Τηλ : 22810 98806, 98807
Email : innov.d.p@pnai.gov.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
(βάσει του Ν. 1650/86 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επωνυμία	-	
Είδος	Εξερχόμενα ύδατα από ιδιοκτησία	
Κατάταξη	-	
Θέση	Περιφέρεια:	Νότιο Αιγαίο
	Δήμος:	Μυκόνου
	Ταχ. Δ/ση:	Ευαγγελιστράκι Μυκόνου
	Συντεταγμένες:	37.450065, 25.334123 (σύμφωνα με το έγγραφο της Υ/Δ Αστυνομίας Μυκόνου)
	Αριθμ. τηλ.:	-
	Email:	-
ΑΦΜ/ΔΟΥ	-	
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου ή Υπευθύνου/Ιδιότητα	Ουδείς παρών κατά την αυτοψία	

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	Ημερομηνία: 07-10-2026, Ώρα: 17:56
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Τακτικός ☐ Έκτακτος ☒ Μερικός ☒ Συμπληρωματικός ☐ Συνολικός ☐
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	Το υπ' αρ. πρωτ. 9325/26/1402621/22-06-2026 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ	1. Δαφερέρας Νικόλαος, ΠΕ Περιβάλλοντος, Υπάλληλος Τμήματος Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας 2. Γαλαντή Ειρήνη, ΤΕ Περιβάλλοντος, Υπάλληλος Τμήματος Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας
--	--

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

A/A	Γ1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.	Σύντομη περιγραφή Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Ευαγγελιστράκι Μυκόνου, στο σημείο που υποδεικνύεται στο ανωτέρω έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, με αντικείμενο τη διερεύνηση καταγγελίας σχετικά με εκροή υδάτων, πιθανώς λυμάτων, από παρακείμενη ιδιοκτησία.
2.	Συνθήκες λειτουργίας Κατά τον χρόνο της αυτοψίας δεν υπήρχε ροή υγρών στον εξεταζόμενο χώρο. Δεν υπήρχαν επιφανειακά ύδατα, το έδαφος ήταν στεγνό και δεν διαπιστώθηκε δυσοσμία. Δεν εντοπίστηκε ιδιοκτήτης, υπεύθυνος ή εκπρόσωπος της παρακείμενης ιδιοκτησίας.
3.	Ιστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης και τυχόν προηγούμενες κυρώσεις Από το αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν προκύπτει ιστορικό προηγούμενων περιβαλλοντικών ελέγχων για το συγκεκριμένο περιστατικό.

A/A	Γ2. ΑΔΕΙΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1.	-
2.	-
Παρατηρήσεις: -	

A/A	Γ3. ΛΟΠΙΣΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Θορύβου ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☒	-
2.	Φωτογραφικό/Βιντεογραφικό υλικό ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ ☐	Ελήφθη φωτογραφικό υλικό

A/A	Γ4. ΈΓΓΡΑΦΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ
1.	-
Παρατηρήσεις: -	

A/A	Γ5. ΈΓΓΡΑΦΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ *
1.	-
2.	-
3.	-
Παρατηρήσεις: -	

* Δύναται να παραταθεί για άλλες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από αίτημα του ελεγχόμενου φορέα

Α. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ


Κατά τη διενεργηθείσα αυτοψία της 07-10-2026, στην περιοχή Ευαγγελιστράκι Μυκόνου και συγκεκριμένα στο σημείο που αναφέρεται στο υπ' αρ. πρωτ. 9325/26/1402621/22-06-2026 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, δε διαπιστώθηκε εκροή ή παρουσία επιφανειακών υδάτων, το έδαφος ήταν στεγνό και δεν παρατηρήθηκε δυσοσμία.

Κατά τον χρόνο του ελέγχου δεν εντοπίστηκε ιδιοκτήτης, υπεύθυνος ή εκπρόσωπος της παρακείμενης ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της φύσης και της προέλευσης των υδάτων που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο.

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο και βάσει των διαπιστώσεων κατά τον χρόνο της αυτοψίας, δεν προέκυψαν στοιχεία υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά την έννοια του ν. 1650/1986, όπως ισχύει.

Η παρούσα έκθεση αυτοψίας ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου και επέχει θέση προσωρινής έκθεσης ελέγχου η οποία καθίσταται οριστική (σε εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το εδαφ. (γ), της παρ. (11) του αρ. (20) του Ν. 4014/2011.

Οι ελεγκτές	
1. Δαφερέρας Νικόλαος, ΠΕ Περιβάλλοντος	 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ)
2. Γαλαντή Ειρήνη, ΤΕ Περιβάλλοντος	 ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΛΑΝΤΗ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

07-10-2026



✓



4 E