ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Σάκη Καράγιωργα 22
Ταχ. Κώδικας : 841 00 Σύρος
Τηλ : 22810 98806, 98807
Email : innov.d.p@pnai.gov.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

(βάσει του Ν. 1650/86 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επωνυμία	-	
Είδος	Εκροή υδάτων από πλαστικό σωλήνα	
Κατάταξη	-	
Θέση	**Περιφέρεια:**	Νότιο Αιγαίο
	Δήμος:	Μυκόνου
	Ταχ. Δ/νση:	Κόρφος Μυκόνου
	Συντεταγμένες:	37.426731, 25.311890 (σύμφωνα με το έγγραφο της Υ/Δ Αστυνομίας Μυκόνου)
	Αριθμ. τηλ.:	-
	Email:	-
ΑΦΜ/ΔΟΥ	-	
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου ή Υπευθύνου/Ιδιότητα	Ουδείς παρών κατά την αυτοψία	

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ	Ημερομηνία: 07-10-2026, Ώρα: 19:00
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	Τακτικός ☐ Έκτακτος ☑ Μερικός ☑ Συμπληρωματικός ☐ Συνολικός ☐
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ	Το υπ' αρ. πρωτ. 9325/26/1813329/13-08-2026 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ/ΙΔΙΟΤΗΤΑ	1. Δαφερέρας Νικόλαος, ΠΕ Περιβάλλοντος, Υπάλληλος Τμήματος Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας 2. Γαλαντή Ειρήνη, ΤΕ Περιβάλλοντος, Υπάλληλος Τμήματος Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Α/Α	Γ1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1.	**Σύντομη περιγραφή**
	Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Κόρφος Μυκόνου, στο σημείο που υποδεικνύεται στο ανωτέρω έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου με γεωγραφικές συντεταγμένες (37.426731, 25.311890), με αντικείμενο τη διερεύνηση καταγγελίας σχετικά με εκροή υδάτων στο οδόστρωμα από πλαστικό σωλήνα που βρισκόταν εντοιχισμένος σε λιθόχτιστο τοιχίο ιδιωτικού χώρου.
2.	**Συνθήκες λειτουργίας**
	Κατά τον επιτόπιο έλεγχο στο σημείο που προσδιορίζεται από τις αναφερόμενες στο ανωτέρω έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου γεωγραφικές συντεταγμένες (37.426731, 25.311890), δε διαπιστώθηκε η ύπαρξη πλαστικού σωλήνα αλλά η ύπαρξη πινακίδας οδικής σήμανσης. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε οπτικός έλεγχος σε όλο το μήκος του παρακείμενου λιθόχτιστου τοιχίου, από την πλευρά του οδοστρώματος, με σκοπό τον εντοπισμό του πλαστικού σωλήνα που περιγράφεται και απεικονίζεται στο ανωτέρω έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου. Ο εν λόγω σωλήνας δεν εντοπίστηκε σε κανένα σημείο του ελεγχθέντος μήκους, ούτε διαπιστώθηκε άλλο εμφανές σημείο εκροής υδάτων από το τοιχίο. Επίσης, κατά τον χρόνο της αυτοψίας δεν παρατηρήθηκε ροή υδάτων επί του οδοστρώματος κατά μήκος του ελεγχθέντος τμήματος. Το έδαφος ήταν στεγνό και δεν διαπιστώθηκε δυσοσμία.
3.	**Ιστορικό ελέγχων, συμμόρφωσης και τυχόν προηγούμενες κυρώσεις**
	Από το αρχείο της Υπηρεσίας μας δεν προκύπτει ιστορικό προηγούμενων περιβαλλοντικών ελέγχων για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Α/Α	Γ2. ΑΔΕΙΕΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
1.	-
2.	-
Παρατηρήσεις: -	

Α/Α	Γ3. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Θορύβου	ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☑	-
2.	Φωτογραφικό/Βιντεογραφικό υλικό	ΝΑΙ ☑ ΟΧΙ ☐	Ελήφθη φωτογραφικό υλικό

Α/Α	Γ4. ΈΓΓΡΑΦΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ
1.	-
Παρατηρήσεις: -	

Α/Α	Γ5. ΕΓΓΡΑΦΑ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ *
1.	-
2.	-
3.	-
Παρατηρήσεις: -	

* *Δύναται να παραταθεί για άλλες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από αίτημα του ελεγχόμενου φορέα*

Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Κατά τη διενεργηθείσα αυτοψία της 07-10-2026, στην περιοχή Κόρφος Μυκόνου και συγκεκριμένα στο σημείο που αναφέρεται στο υπ' αρ. πρωτ. 9325/26/1813329/13-08-2026 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη πινακίδας οδικής σήμανσης.
Αναζητήθηκε ο πλαστικός σωλήνας που αναφέρεται και απεικονίζεται στο έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, με οπτικό έλεγχο σε όλο το μήκος του παρακείμενου λιθόχτιστου τοιχίου από την πλευρά του οδοστρώματος, χωρίς να εντοπιστεί.
Δεν εντοπίστηκε άλλο εμφανές σημείο εκροής υδάτων από το τοιχίο, ούτε παρατηρήθηκε ροή υδάτων επί του οδοστρώματος κατά τον χρόνο του ελέγχου. Το έδαφος ήταν στεγνό και δεν διαπιστώθηκε δυσοσμία.
Ως εκ τούτου, δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της φύσης και της προέλευσης των υδάτων που αναφέρονται στο έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο και βάσει των διαπιστώσεων κατά τον χρόνο της αυτοψίας, δεν προέκυψαν στοιχεία υποβάθμισης του περιβάλλοντος κατά την έννοια του ν. 1650/1986, όπως ισχύει.

Η παρούσα έκθεση αυτοψίας ενσωματώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου και επέχει θέση προσωρινής έκθεσης ελέγχου η οποία καθίσταται οριστική (σε εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 3 της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/22036/219/24) και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με το εδαφ. (γ), της παρ. (11) του αρ. (20) του Ν. 4014/2011.

Οι ελεγκτές

1. Δαφερέρας Νικόλαος, ΠΕ Περιβάλλοντος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΗΜΙΚΟΣ)

2. Γαλαντή Ειρήνη, ΤΕ Περιβάλλοντος

ΕΙΡΗΝΗ ΓΑΛΑΝΤΗ
Τ.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

07-10-2026